



### Dia rezkarji CNC – ekonomik



L – celotna dolžina
L <sub>2</sub> – delovna dolžina
L <sub>3</sub> – dolžina vpenjanja
D – delovni premer
d – premer vpenjanja

### Dia spahovalni rezkarji za robove - ekonomik



B – delovna širina
b – širina vpenjanja
D – delovni premer
d – premer vpenjanja
Z – število zob

### Dia rezkarji CNC – ekonomik

DxL <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	Držaj dxL <sub>3</sub> (mm)
12x24	70 / 90	12x40 / 25x55
12x32	80	12x40
16x25	90 / 100	16x55 / 25x55
16x35	100 / 100	16x55 / 25x55
18x25	90 / 100 / 100	16x55 / 20x55 / 25x55
18x35	100 / 105 / 105	16x55 / 20x55 / 25x55
18x43	105 / 110 / 110	16x55 / 20x55 / 25x55

### Dia spahovalni rezkarji - ekonomik

DxB (mm)	b (mm)	d (mm)	Z
80x48	25	20 DKN	3+3
85x48	25	30 DKN	3+3
100x48	24	30 DKN	2+2
100x48	40	30 DKN	3+3
100x63	41,5	30 DKN	3+3
125x34	36	30 DKN	3+3
125x43	40	30 DKN	3+3
125x64	40	30 DKN	3+3
180x46x35	48	35 DKN	4+4